





### Инструкционно-технологическая карта на изготовление косметички

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. На изнаночную сторону ткани при помощи утюга наклейте флизелин.</p>	
<p>2. Произведите раскрой детали косметички размером 38 см х 22 см. Размеры детали даны с учетом припусков на швы. Обратите внимание на направление долевой нити.</p>	
<p>3. Обработайте с 2-х сторон зиг-загом срезы длиной 22 см.</p>	

4. Загните эти срезы с обеих сторон на изнаночную сторону на 1 см, заметайте швом 0,5 см и приутюжьте.




5. На тесьме «молния» сделайте отметку 1 см от бегунка.



6. Наложите подогнутый край основной детали на тесьму «молния», совмещая отметку на «молнии» и правый срез основной детали.

От подгиба ткани до зубцов «молния» должно быть расстояние 0,7-0,8 см (для удобного прохождения лапки во время настрочивания).








7. Наметайте подогнутый срез основной детали на «молнию» с обеих сторон швом 0,2 см.

8. Настрочите швом 0,1 – 0,2 см. Сметку удалите. «Молнию» расстегните наполовину для удобства последующего выворачивания.

9. Сложите деталь косметички лицом внутрь, совмещая срезы.

От верхнего края косметички до середины тесьмы «молния» должно быть 3,5 см.



<p><b>10.</b> Сметайте по боковым срезам швом 1 см.</p>	
<p><b>11.</b> Проложите машинную строчку по линии сметывания. Сметку удалите.</p>	
<p><b>12.</b> Лишнюю по длине часть тесьмы «молния», выступающую за размеры косметички, отрежьте. Срезы обработайте зиг-загом.</p>	
<p><b>13.</b> Совместите боковой шов с серединой дна косметички (как показано на рисунке). Отложите от вершины угла по сторонам треугольника 3 см. Перестрочите углы косметички машинной строчкой, выполняя закрепки 5-7 мм.</p>	
<p><b>14.</b> Выверните косметичку на лицевую сторону через расстегнутую молнию, выправьте углы. Выполните окончательную влажно – тепловую обработку.</p>	
<p><b>15.</b> Выполните декорирование изделия, если вы к этому этапу еще не приступали.</p>	

**Карта пооперационного контроля  
«Изготовление косметички»  
8-9 класс**

<b>№</b>	<b>Критерии оценки</b>	<b>Максимальное кол-во баллов</b>	<b>Фактическое кол-во баллов</b>
1	Изнаночная сторона детали проклеена флизелином	1	
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны (да/нет)	1	
3	Величина подгибки срезов ткани 1 см (+/- 1мм) (да/нет)	1	
4	Ширина настрочного шва по всей его длине 0,1-0,2 см (да/нет)	1	
5	Расстояние от подгиба ткани до зубцов «молния» 0,7-0,8 см (+/- 1мм) (для удобного прохождения лапки во время настрачивания) (да/нет)	1	
6	Шов обтачивания боковых срезов 1 см (+/- 1мм) (да/нет)	1	
7	Углы дна косметички перестроены (да/нет)	1	
8	Длина угла 3 см (+/- 1мм) (да/нет)	1	
9	Наличие закрепок и их оптимальная длина 5-7 мм (да/нет)	1	
10	Нити временного назначения удалены (да/нет)	1	
11	Расстояние в готовом виде от верхнего края косметички до середины тесьмы «молния» 3,5 см (+/- 2-3 мм) (да/нет)	1	
12	Наличие обработки срезов зиг-загом (да/нет)	1	
13	Качество влажно-тепловой обработки (да/нет)	1	
14	Соответствие размеров косметички: высота – 18 см, ширина – 20 см (+/- 5 мм) (да/нет)	2	
15	Организация рабочего места, наличие рабочей формы (да/нет)	1	
16	Соблюдение правил безопасности (да/нет)	1	
17	Оригинальность и качество выполнения декоративных элементов отделки (да/нет)	3	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>20</b>	